Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ подпись, Федоренко Д.В. фамилия, инициалы

«8» августа 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Публичное акционерное общество "Тулачермет"
(полное наименование работодателя)

300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2; 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7105008031
(ИНН работодателя)

1027100507125
(ОГРН работодателя)

24.10
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Титов В.В. (Ф.И.О.)	2.08.18 (дата)
(подпись)	Харитонова Н.Н. (Ф.И.О.)	2.08.18 (дата)
(подпись)	Кругляков А.Л. (Ф.И.О.)	2.08.18 (дата)
(подпись)	Шкуратов И.А. (Ф.И.О.)	2.08.18 (дата)
(подпись)	Холодный Д.П. (Ф.И.О.)	2.08.18 (дата)
(подпись)	Рыжов В.В. (Ф.И.О.)	2.08.18 (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Тулачермет"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	01. Аглоцех																		
	Электрослужба																		
	Дежурный персонал шихтового и спекательного отделений																		
005 00223	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Электрооборудование агломашин № 1, 2, 3, потоков шихты № 1-12, п/ст № 13, 14, 3а,1 4а, рудно-козловых перегружателей (РКП) № 2, 3, 4, 5, УП-44, вагоноопрокидывателя (в/о) , вагонотолкателя, главные троллеи (РКП, УП, в/о), п/ст «Коксовая» и склада угля, рудоразмораживающая установка, радиостанция, ножницы секторные, съемники гидравлический или механический, пресс ПГР-300, ГПМ	4	-	9.4	-	-	9.4	-	-	-	-	9.4	-	-	-	3.8	-	11	-
	02. Доменный цех																		
	Механослужба																		
	Участок по ремонту механизмов загрузки доменных печей																		
024а 00288	Рабочее место слесаря-ремонтника; Бункеры и их затворы ДП-2,3, грохоты рассева кокса и агломерата, электровагоновесы №№1,2, ленточные конвейеры агломерата и отсева, подъемники отсева	3	-	7.5	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	8	-

	агломерата и кокса, подъемники скиповые ДП-2,3, лебедки открывания конусов ДП-2,3, зондовые лебедки ДП-2,3, лебедки цепных зондов ДП-2,3, ВРШ ДП-2, 3, балансиры ДП-2,3, монтажные лебедки, электротельферы подбункерного помещения ДП-2, шихтоподачи ДП-3 и машзалов																		
	16. ТЭЦ-ПВС																		
	1.																		
001 00977	Рабочее место начальника смены; Оборудование ТЭЦ-ПВС	5	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	12	12
002 00978	Рабочее место начальника цеха; Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	8	8
003 00979	Рабочее место заместителя начальника цеха-главный инженер ТЭЦ-ПВС; Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	8
004 00982	Рабочее место ведущего специалиста по реконструкции и развитию; Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006 00983	Рабочее место заместителя начальника цеха; Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	8
007 03816	Рабочее место экономиста 1 категории; Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производственная группа																		
007 01327	Рабочее место инженера по ремонту 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008 02457	Рабочее место инженера 2 категории (по контролю металла)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009 02459	Рабочее место инженера по эксплуатации 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельный участок																		
008 00993	Рабочее место машиниста береговых насосных станций; Насосы осветленной воды, дренажные насосы насосной станции осветленной воды, трубопровод осветленной воды, оборудование и сети золошламонакопителя ТЭЦ-ПВС, ручной слесарный инструмент, золошламопроводы, бак хранения индустриального масла	4	-	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	12	12
009 00994А	Рабочее место машиниста конвейера; Конвейеры; лотковые питатели; течки сырого угля; шайбовые магнитные сепараторы на конвейерах; электромагнитные сепараторы на конвейерах; плужковые сбрасыватели на конвейерах	1	010 00994А; 011 00994А	3.6	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8

012 00994А	Рабочее место машиниста конвейера; Конвейеры; лотковые питатели; течки сырого угля; шайбовые магнитные сепараторы на конвейерах; электромагнитные сепараторы на конвейерах; плужковые сбрасыватели на конвейерах	1	013 00994А	3.6	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
014 00995	Рабочее место моториста багерной (шламовой) насосной; Гидроканал от багерной до скрубберов котла ст.№5; багерные насосы, дренажные насосы багерной (шламовой) насосной станции, трубопровод осветленной воды, вентсистемы багерной насосной, ручной слесарный инструмент, золошламопроводы	4	-	1.2	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	12	12
015 00996	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (котельного); Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	7.2	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	8	8
016 00996	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (котельного); Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	7.2	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	8	8
017 01000А	Рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, стропы, лестницы, ручные тали и лебёдки, тиски слесарные	1	018 01000А; 019 01000А; 020 01000А; 021 01000А	6.8	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8	-
022 01000А	Рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, стропы, лестницы, ручные тали и лебёдки, тиски слесарные	1	023 01000А; 024 01000А; 025 01000А	6.8	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8	-
026 01000А	Рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, стропы, лестницы, ручные тали и лебёдки, тиски слесарные	1	027 01000А	6.8	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8	-
028 01001	Рабочее место электросварщика ручной сварки; Сварочный аппарат АСД-300; сварочный аппарат МД-503; сварочный трансформатор МДК-315, ручной слесарный инструмент, держатели сварочные, тиски слесарные	1	-	6.8	-	6.8	6.8	-	-	-	-	-	6.8	-	-	6.8	-	8	-
029 02815	Рабочее место старшего машиниста котельного оборудования; Котёл паро-	4	-	9.6	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	-	12	12

	вой типа ПК-8, котлы водогрейные типа КВГМ-100, ПДУ водогрейной котельной, сетевые насосы, багерные насосы, трубопровод смывной воды, смывные насосы, золошламопроводы, трубопровод осветлённой воды, расширитель непрерывной продувки котла, трубопроводы питательной воды и паропроводы среднего давления, паропровод редуцированного пара, газопроводы доменного и природного газов, ГРП и конденсатоотводчики, открытый склад угля																		
030 02882	Рабочее место машиниста котлов; Котёл паровой типа ПК-8, котлы водогрейные типа КВГМ-100, БРОУ № 1, водогрейной котельной, сетевые насосы, расширитель непрерывной продувки котла, трубопроводы питательной воды и паропроводы среднего давления, газопроводы доменного и природного газов	2	-	3.3	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11	11
	Турбинный участок																		
001 01005	Рабочее место машиниста паровых турбин; Турбогенератор № 4 (паровая турбина типа Р-12-90/31М), турбогенератор № 5 (паровая турбина типа ПТ-60-90/13), ПВД ТГ №№ 4, 5; циркуляционные насосы; конденсатные насосы; бойлерная установка № 2; БРОУ, РОУ; трубопроводы питательной воды и паропроводы высокого давления; паропровод редуцированного пара	5	-	-	-	-	12	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8	-	12	12
002 01006	Рабочее место машиниста паровых турбин; Турбогенератор № 3 (паровая турбина типа Р-6-35/10м-1), турбокомпрессор ТК-1700 (компрессор К-1700-61-1 с приводом турбины К-10-2,8), ПВД ТК-1700, циркуляционные насосы; конденсатные насосы; трубопроводы питательной воды и паропроводы среднего давления	5	-	-	-	-	12	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8	-	12	12
003 01009	Рабочее место машиниста паровых турбин; Турбовоздуходувка № 4 (компрессор типа К-4250-41-2 с приводом турбины П-19-35-2), турбовоздуходувка № 5 (компрессор типа К-4250-41-2 с приводом турбины К-22-90-2), циркуляци-	5	-	-	-	-	12	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8	-	12	12

	онные насосы; конденсатные насосы; паропроводы среднего и высокого давления																		
004 01010	Рабочее место старшего машиниста турбинного отделения; ТВД №№ 1, 3, 4, 5, 6; ТГ №№ 2, 3, 4, 5; ТК-1700; ПВД; деаэраторы; циркуляционные насосы; конденсатные насосы; перекачивающие насосы; питательные насосы; дренажные баки; дренажные насосы; РОУ; бойлерные установки №№ 1, 2; бойлерные сетевые насосы; бойлерные конденсатные насосы; бойлерные подпиточные насосы; банные бойлера; трубопроводы питательной воды и паропроводы среднего и высокого давления; паропровод редуцированного пара; трубопроводы циркуляционной воды	5	-	-	-	-	12	-	-	2.4	-	-	-	-	-	2.4	-	12	12
005 01011	Рабочее место машиниста насосных установок, занятый на питательных насосах; Перекачивающие насосы; питательные насосы; бойлерная установка № 2; трубопроводы питательной воды высокого давления; трубопроводы конденсата	4	-	-	-	-	12	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8	-	12	12
006 01012	Рабочее место машиниста-обходчика по турбинному оборудованию; Оборудование турбинного участка	4	-	-	-	-	11	-	-	2.8	-	-	-	-	-	2.8	-	11	11
007 01013	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (турбинного, парогазотурбинного); Оборудование турбинного участка	1	-	-	-	-	6.4	-	-	6.4	-	-	-	-	-	6.4	-	8	8
010 01016	Рабочее место старшего машиниста турбинного отделения; ТВД №№ 1, 3, 4, 5, 6; ТГ № 3; ТК-1700; ПВД; деаэраторы; циркуляционные насосы; конденсатные насосы; перекачивающие насосы; питательные насосы; дренажные баки; дренажные насосы; РОУ; бойлерная установка № 1; бойлерные сетевые насосы; бойлерные конденсатные насосы; бойлерные подпиточные насосы; банные бойлера; трубопроводы питательной воды и паропроводы среднего и высокого давления; паропровод редуцированного пара; трубопроводы циркуляционной воды	4	-	-	-	-	12	-	-	2.4	-	-	-	-	-	2.4	-	12	12

011 01017А	Рабочее место слесаря по ремонту паро-газотурбинного оборудования; Оборудование турбинного участка	1	012 01017А; 013 01017А; 014 01017А	-	-	-	8	-	-	3.2	-	-	-	-	-	3.2	-	8	-
015 01017А	Рабочее место слесаря по ремонту паро-газотурбинного оборудования; Оборудование турбинного участка	1	016 01017А; 017 01017А	-	-	-	8	-	-	3.2	-	-	-	-	-	3.2	-	8	-
018 01018	Рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (турбинного); Оборудование турбинного участка	4	-	-	-	-	12	-	-	4.8	-	-	-	-	-	4.8	-	12	-
019 01019	Рабочее место машиниста крана (крановщик); Кран мостовой компрессорного помещения рег. № 437, кран мостовой над ТГ № 5 рег. № 465, кран мостовой над ТГ № 4 рег. № 14112, кран мостовой над ТВД №№ 4, 5, 6 рег. № 445	1	-	-	-	-	7.2	-	-	7.2	7.2	-	-	-	-	7.2	-	8	8
020 01019	Рабочее место машиниста крана (крановщик); Кран мостовой компрессорного помещения рег. № 437, кран мостовой над ТГ № 5 рег. № 465, кран мостовой над ТГ № 4 рег. № 14112, кран мостовой над ТВД №№ 4, 5, 6 рег. № 445	1	-	-	-	-	7.2	-	-	7.2	7.2	-	-	-	-	7.2	-	8	8
021 01020	Рабочее место электросварщика ручной сварки; Сварочный аппарат, ручной слесарный инструмент, держатели сварочные, тиски слесарные	1	-	6.8	-	6.8	6.8	-	-	6.8	-	-	-	-	-	6.8	-	8	-
022 02817	Рабочее место машиниста насосных установок, занятый на питательных насосах; Перекачивающие насосы; питательные насосы; дренажные баки; дренажные насосы; бойлерная установка № 1; банные бойлеры; трубопроводы питательной воды среднего давления; трубопроводы конденсата	4	-	-	-	-	12	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8	-	12	12
023 03048	Рабочее место машиниста паровых турбин; Турбовоздуходувка № 6 (компрессор типа К-4950/4.5 с приводом турбины К-20-8,8); циркуляционные насосы; конденсатные насосы; паропровод высокого давления; паропровод редуцированного пара; трубопроводы циркуляционной воды	4	-	-	-	-	12	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8	-	12	12
024 04064	Рабочее место машиниста паровых турбин; Турбогенератор № 2 (паровая турбина типа ПТ-25-90/10М), ПВД ТГ № 2;	5	-	-	-	-	12	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8	-	12	12

	циркуляционные насосы; конденсатные насосы; трубопроводы питательной воды и паропроводы высокого давления; паропровод редуцированного пара																		
025 04267	Рабочее место машиниста паровых турбин; Турбовоздуходувка № 1 (компрессор типа К-3750 с приводом турбины П-16-3,4/0,8), турбовоздуходувка № 33 (компрессор типа К-3250-41-1 с приводом турбины АКВ-12-III), ПВД, циркуляционные насосы; конденсатные насосы; трубопроводы питательной воды и паропроводы среднего давления	5	-	-	-	-	12	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8	-	12	12
	Электрический участок																		
001 01026	Рабочее место мастера сменного; Панели управления и защиты, средства защиты, контроля и проверки эл. оборудования, прибор контрольных проверок	5	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-	12	12
003 01028	Рабочее место электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного); Электрооборудование ТЭЦ-ПВС, ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, средства защиты, измерений, контроля	4	-	3	-	-	10.2	-	-	6	-	1.2	-	-	-	8.4	-	12	-
004 01028А	Рабочее место электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного); Электрооборудование ТЭЦ-ПВС, ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, средства защиты, измерений, контроля	4	005 01028А	3	-	-	10.2	-	-	6	-	1.2	-	-	-	8.4	-	12	-
006 01029	Рабочее место начальника участка; Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	8	8
008 01031	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (котельного, турбинного, парогазотурбинного); Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	7.2	-	-	-	7.2	-	8	8
009 01031	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (котельного, турбинного, парогазотурбинного); Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	7.2	-	-	-	7.2	-	8	8
010 01032А	Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, паро-	1	011 01032А; 012	2	-	-	6.8	-	-	4	-	6.8	-	-	-	5.6	-	8	-

	газотурбинного); Оборудование ТЭЦ-ПВС		01032А; 013 01032А; 014 01032А																
015 01032А	Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного); Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	016 01032А; 017 01032А; 018 01032А	2	-	-	6.8	-	-	4	-	0.8	-	-	-	5.6	-	8	-
019 03472	Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций; Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	8	-
020 03473	Рабочее место электромонтера главного щита управления электростанции; Панели управления и защиты, средства защиты, контроля и проверки эл. оборудования, прибор контрольных проверок	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	8
	Электротехническая лаборатория																		
021 01023	Рабочее место электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования); Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, измерительные приборы, испытательные установки, установки для проверки защиты и схем управления	1	-	2	-	-	6.8	-	-	4	-	6.8	-	-	-	5.6	-	8	-
022 01023	Рабочее место электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования); Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, измерительные приборы, испытательные установки, установки для проверки защиты и схем управления	1	-	2	-	-	6.8	-	-	4	-	6.8	-	-	-	5.6	-	8	-
023 01024	Рабочее место начальника лаборатории; Персональный компьютер	1	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	8
024 01025	Рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования); Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, измерительные приборы, испытательные установки	1	-	2	-	-	6.8	-	-	4	-	6.8	-	-	-	5.6	-	8	-
025 01025А	Рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям (котельного, тур-	1	026 01025А	2	-	-	6.8	-	-	4	-	6.8	-	-	-	5.6	-	8	-

	бинного, парогазотурбинного оборудования); Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, измерительные приборы, испытательные установки																		
027 02710	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (котельного, турбинного, парогазотурбинного); Оборудование ТЭЦ-ПВС	1	-	6.8	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8	8
028 02797	Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании и ремонте котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования и обеспечивающий его работу средств измерений и автоматики); Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, измерительные приборы, установки для проверки защиты и схем управления	1	-	2	-	-	6.8	-	-	4	-	6.8	-	-	-	5.6	-	8	-
029 02797	Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании и ремонте котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования и обеспечивающий его работу средств измерений и автоматики); Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, измерительные приборы, установки для проверки защиты и схем управления	1	-	2	-	-	6.8	-	-	4	-	6.8	-	-	-	5.6	-	8	-
	Химический участок																		
001 01037	Рабочее место начальника участка; Персональный компьютер	1	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
002 01038	Рабочее место аппаратчика химводоочистки электростанции; Насосы, фильтры, баки осветители, бюретки, колбы	4	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
003 01038	Рабочее место аппаратчика химводоочистки электростанции; Насосы, фильтры, баки осветители, бюретки, колбы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004 01039	Рабочее место аппаратчика по приготовлению химреагентов; Насосы, баки, бюретки, колбы	4	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11

005 01041А	Рабочее место слесаря-ремонтника; Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, стропы, лестницы, ручные тали и лебёдки, тиски слесарные	1	006 01041А	7.2	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
007 01041А	Рабочее место слесаря-ремонтника; Ручной слесарный инструмент, ручной электрифицированный инструмент, стропы, лестницы, ручные тали и лебёдки, тиски слесарные	1	008 01041А	7.2	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
009 02480	Рабочее место аппаратчика по приготовлению химреагентов; Кран-балка № 992, гасильные аппараты, бюретки, колбы	1	-	7.2	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
010 02480	Рабочее место аппаратчика по приготовлению химреагентов; Кран-балка № 992, гасильные аппараты, бюретки, колбы	1	-	7.2	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
011 02481	Рабочее место аппаратчика химводоочистки электростанции; Насосы, фильтры, бюретки, колбы	4	-	6.6	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
012 03324	Рабочее место мастера по эксплуатации оборудования; Оборудование химического участка	1	-	1.6	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Химическая лаборатория																		
013 01034	Рабочее место лаборанта химического анализа; Кондуктометр, фотоэлектроколориметр, весы, бюретки, колбы	1	-	7.2	-	-	7.6	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	7.2	8	8
014 01034А	Рабочее место лаборанта химического анализа; Кондуктометр, фотоэлектроколориметр, весы, бюретки, колбы	1	015 01034А	7.2	-	-	7.6	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	7.2	8	8
016 01035	Рабочее место лаборанта химического анализа; Кондуктометр, фотоэлектроколориметр, весы, бюретки, колбы	4	-	9.9	-	-	10.4	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	9.9	11	11
017 01036	Рабочее место начальника лаборатории; Персональный компьютер	1	-	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	8
018 02478	Рабочее место лаборанта химического анализа (масел); Весы, термометр, прибор «Адим», бюретки, колбы	1	-	6.8	-	-	8	-	-	1.2	-	-	-	-	-	1.2	6.8	8	8
	Общецеховой персонал																		
001 01002	Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений; Отсутствует	1	-	6.8	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8	-
002 01021	Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений; Отсутствует	1	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	8	-
003	Рабочее место уборщика производст-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

01033	венных и служебных помещений; Отсутствует																		
004 01042	Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
005 03841	Рабочее место кладовщика; Персональный компьютер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. Автохозяйство																		
	Участок механизации																		
023 05061	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика; Экскаватор-погрузчик JOHN DEERE 315SK № 8299 ТО 71	2	-	9.4	-	-	9.4	9.4	-	9.4	9.4	-	-	-	-	-	-	11	11
022 05060	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика; Экскаватор-погрузчик CASE TLB 570T № 1575 ТМ 71; экскаватор-погрузчик CASE TLB 570T № 1576 ТМ 71	2	-	9.4	-	-	9.4	9.4	-	9.4	9.4	-	-	-	-	-	-	11	11
024 05061	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика; Экскаватор-погрузчик JOHN DEERE 315SK № 8441 ТО 71	2	-	9.4	-	-	9.4	9.4	-	9.4	9.4	-	-	-	-	-	-	11	11

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Федоренко Д.В.	2.08.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ПБ и ОТ		Титов В.В.	2.08.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник УТиП		Харитонова Н.Н.	2.08.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома		Кругляков А.Л.	2.08.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник аглоцеха		Шкуратов И.А.	2.08.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха № 2		Холодный Д.П.	2.08.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха № 16		Рыжов В.В.	2.08.18.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Зав. лабораторией		Чекулаева Л.А.	30.04.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Тулачермет"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	3097	82	0	25	2	55	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	5539	203	0	44	5	154	0	0	0
из них женщин	1358	80	0	25	5	50	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	40	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	01. Аглоцех																						
	Электрослужба																						
	Дежурный персонал шихтового и спекательного отделений																						
005 00223	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	02. Доменный цех																						
	Механослужба																						

	Участок по ремонту механизмов загрузки доменных печей																						
024а 00288	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	16. ТЭЦ-ПВС																						
	1.																						
001 00977	Начальник смены	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
002 00978	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
003 00979	Заместитель начальника цеха-главный инженер ТЭЦ-ПВС	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
004 00982	Ведущий специалист по реконструкции и развитию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
006 00983	Заместитель начальника цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007 03816	Экономист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственная группа																						
007 01327	Инженер по ремонту 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
008 02457	Инженер 2 категории (по контролю металла)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
009 02459	Инженер по эксплуатации 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельный участок																						
008 00993	Машинист береговых насосных станций	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
009 00994А	Машинист конвейера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
010 00994А (009 00994А)	Машинист конвейера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
011 00994А (009 00994А)	Машинист конвейера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
012 00994А	Машинист конвейера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
013 00994А (012 00994А)	Машинист конвейера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
014 00995	Моторист багерной (шламовой) насосной	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

015 00996	Мастер по ремонту оборудования (котельного)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
016 00996	Мастер по ремонту оборудования (котельного)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
017 01000А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018 01000А (017 01000А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
019 01000А (017 01000А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
020 01000А (017 01000А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
021 01000А (017 01000А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
022 01000А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
023 01000А (022 01000А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024 01000А (022 01000А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
025 01000А (022 01000А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
026 01000А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
027 01000А (026 01000А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
028 01001	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

029 02815	Старший машинист котельного оборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
030 02882	Машинист котлов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Турбинный участок																						
001 01005	Машинист паровых турбин	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
002 01006	Машинист паровых турбин	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
003 01009	Машинист паровых турбин	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
004 01010	Старший машинист турбинного отделения	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
005 01011	Машинист насосных установок, занятый на питательных насосах	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
006 01012	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
007 01013	Мастер по ремонту оборудования (турбинного, парогазотурбинного)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
010 01016	Старший машинист турбинного отделения	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
011 01017А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
012 01017А (011 01017А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
013 01017А (011 01017А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
014 01017А (011 01017А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
015 01017А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
016 01017А (015 01017А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
017 01017А (015 01017А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

018 01018	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (турбинного)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
019 01019	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
020 01019	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
021 01020	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
022 02817	Машинист насосных установок, занятый на питательных насосах	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
023 03048	Машинист паровых турбин	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024 04064	Машинист паровых турбин	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
025 04267	Машинист паровых турбин	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Электрический участок																						
001 01026	Мастер сменный	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
003 01028	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
004 01028А	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
005 01028А (004 01028А)	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
006 01029	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
008 01031	Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
009 01031	Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
010 01032А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбин-	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

	ного, парогазотурбинного)																						
011 01032А (010 01032А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
012 01032А (010 01032А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
013 01032А (010 01032А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
014 01032А (010 01032А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
015 01032А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
016 01032А (015 01032А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
017 01032А (015 01032А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018 01032А (015 01032А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
019 03472	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
020 03473	Электромонтер главного щита управления электростанции	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Электротехническая лаборатория																						
021 01023	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
022 01023	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

	и автоматики (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования)																						
023 01024	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
024 01025	Электромонтер по испытаниям и измерениям (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
025 01025А	Электромонтер по испытаниям и измерениям (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
026 01025А (025 01025А)	Электромонтер по испытаниям и измерениям (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
027 02710	Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
028 02797	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании и ремонте котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования и обеспечивающий его работу средств измерений и автоматики)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
029 02797	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании и ремонте котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования и обеспечивающий его работу средств измерений и автоматики)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Химический участок																						
001 01037	Начальник участка	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
002 01038	Аппаратчик химводоочистки электростанции	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
003 01038	Аппаратчик химводоочистки электростанции	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
004 01039	Аппаратчик по приготовлению химреагентов	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

005 01041А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
006 01041А (005 01041А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
007 01041А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
008 01041А (007 01041А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
009 02480	Аппаратчик по приготовлению химреагентов	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
010 02480	Аппаратчик по приготовлению химреагентов	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
011 02481	Аппаратчик химводоочистки электростанции	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
012 03324	Мастер по эксплуатации оборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Химическая лаборатория																						
013 01034	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
014 01034А	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
015 01034А (014 01034А)	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
016 01035	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
017 01036	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
018 02478	Лаборант химического анализа (масел)	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Общецеховой персонал																						
001 01002	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
002 01021	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
003 01033	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
004 01042	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
005 03841	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	12. Автохозяйство																						
	Участок механизации																						
023 05061	Машинист экскаватора-погрузчика	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
022 05060	Машинист экскаватора-погрузчика	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
024 05061	Машинист экскаватора-погрузчика	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.07.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Федоренко Д.В.	2.08.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ПБ и ОТ		Титов В.В.	2.08.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник УТиП		Харитонова Н.Н.	2.08.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома		Кругляков А.Л.	2.08.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник аглоцеха		Шкуратов И.А.	2.08.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха № 2		Холодный Д.П.	2.08.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха № 16		Рыжов В.В.	2.08.18.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2019		Чекулаева Л.А.	30.04.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Тулачермет"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Аглоцех					
Электрослужба					
Дежурный персонал шихтового и спекательного отделений					
005 00223. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия фактора			
02. Доменный цех					
Механослужба					
Участок по ремонту механизмов загрузки доменных печей					
024а 00288. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
16. ТЭЦ-ПВС					
Котельный участок					
014 00995. Моторист багерной (шламовой) насосной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
015 00996. Мастер по ремонту оборудования (котельного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
016 00996. Мастер по ремонту оборудования (котельного)	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			

017 01000А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
022 01000А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
026 01000А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
028 01001. Электросварщик ручной сварки	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты. Использовать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
029 02815. Старший машинист котельного оборудования	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
030 02882. Машинист котлов	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
Турбинный участок					
001 01005. Машинист паровых турбин	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
002 01006. Машинист паровых турбин	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
003 01009. Машинист паровых турбин	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			

004 01010. Старший машинист турбинного отделения	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
005 01011. Машинист насосных установок, занятый на питательных насосах	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
006 01012. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
007 01013. Мастер по ремонту оборудования (турбинного, парогазотурбинного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
010 01016. Старший машинист турбинного отделения	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
011 01017А. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
015 01017А. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
018 01018. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (турбинного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
019 01019. Машинист крана (крановщик)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
020 01019. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
021 01020. Электросварщик ручной сварки	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты. Использовать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
022 02817. Машинист насосных установок, занятый на питательных насосах	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			

023 03048. Машинист паровых турбин	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
024 04064. Машинист паровых турбин	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
025 04267. Машинист паровых турбин	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
Электрический участок					
003 01028. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
004 01028А. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
008 01031. Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
009 01031. Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
010 01032А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
015 01032А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
019 03472. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Тяжесть: Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса			
Электротехническая лаборатория					
021 01023. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (котельного, турбинного, парогазотурбин-	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			

ного оборудования)					
022 01023. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
024 01025. Электромонтер по испытаниям и измерениям (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
025 01025А. Электромонтер по испытаниям и измерениям (котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
027 02710. Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного, парогазотурбинного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
028 02797. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании и ремонте котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования и обеспечивающий его работу средств измерений и автоматики)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
029 02797. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании и ремонте котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования и обеспечивающий его работу средств измерений и автоматики)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
Химический участок					
002 01038. Аппаратчик химводоочистки электростанции	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполь-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания				
003 01038. Аппаратчик химводоочистки электростанции	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
004 01039. Аппаратчик по приготовлению химреагентов	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
005 01041А. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
007 01041А. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
009 02480. Аппаратчик по приготовлению химреагентов	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
010 02480. Аппаратчик по приготовлению химреагентов	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
011 02481. Аппаратчик химводоочистки электростанции	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
Химическая лаборатория					
018 02478. Лаборант химическо-	Шум: Применение средств индивиду-	Снижение вредного фактора			

го анализа (масел)	альной защиты органов слуха				
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Общецеховой персонал					
001 01002. Уборщик производственных и служебных помещений	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение воздействия фактора			
002 01021. Уборщик производственных и служебных помещений	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора			
12. Автохозяйство					
Участок механизации					
023 05061. Машинист экскаватора-погрузчика	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022 05060. Машинист экскаватора-погрузчика	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
024 05061. Машинист экскаватора-погрузчика	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 30.07.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Федоренко Д.В.	2.08.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ПБ и ОТ		Титов В.В.	2.08.18.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник УТиП		Харитонова Н.Н.	2.08.18.

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома		Кругляков А.Л.	2.08.18
Начальник аглоцеха		Шкуратов И.А.	2.08.18
Начальник цеха № 2		Холодный Д.П.	2.08.18
Начальник цеха № 16		Рыжов В.В.	2.08.18.

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
2019		Чекулаева Л.А.	30.04.2018