**Отчет о проведении специальной оценки условий труда**
**Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ Федоренко Д.В.
подпись, фамилия, инициалы

«15» 12 2017 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
*Публичное акционерное общество "Тулачермет"*
(полное наименование работодателя)

*300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2; 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2*
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

*7105008031*
(ИНН работодателя)

*1027100507125*
(ОГРН работодателя)

*24.10*
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|---|---|---|
| (подпись) | Титов В.В. (Ф.И.О.) | 15.12.17 (дата) |
| (подпись) | Харитонова Н.Н. (Ф.И.О.) | 15.12.17 (дата) |
| (подпись) | Кругляков А.Л. (Ф.И.О.) | 14.12.17 (дата) |
| (подпись) | Шкуратов И.А. (Ф.И.О.) | 13.12.17 (дата) |
| (подпись) | Серебренников М.И. (Ф.И.О.) | 13.12.17 (дата) |
| (подпись) | Селиверстов В.В. (Ф.И.О.) | 13.12.17 (дата) |
| (подпись) | Раковский И.В. (Ф.И.О.) | 13.12.17 (дата) |
| (подпись) | Минаев И.Н. (Ф.И.О.) | 13.12.17 (дата) |
| (подпись) | Каменов А.В. (Ф.И.О.) | 13.12.17 (дата) |
| (подпись) | Сосюра А.В. (Ф.И.О.) | 13.12.17 (дата) |
| (подпись) | Кудрявцев Н.А. (Ф.И.О.) | 13.12.17 (дата) |

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Тулачермет"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) - | 3003 | 114 | 0 | 44 | 1 | 57 | 12 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 5119 | 214 | 0 | 54 | 1 | 147 | 12 | 0 | 0 |
| из них женщин | 1291 | 55 | 0 | 19 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | **01. Аглоцех** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Технологическая персонал* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009а 00231А | Машинист вагоноопрокидывателя | 3.2 | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 010а 00231А (009а 00231А) | Машинист вагоноопрокидывателя | 3.2 | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| | *Рудоразмораживающая уста-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *новка* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001а 00361 | Газовщик | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002а 00361А | Газовщик | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 003а 00361А (002а 00361А) | Газовщик | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Хозгруппа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 00257 | Уборщик производственных и служебных помещений | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | **03. Кислородный цех** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *1.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 00488 | Заместитель начальника цеха по производству | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002 00489 | Механик цеха | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 003 00491 | Начальник цеха | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 004 04250 | Ведущий специалист | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 005 04417 | Электрик цеха | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Участок воздухоразделительных установок и компрессии* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 00492 | Мастер сменный | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002 00493 | Аппаратчик воздухоразделения (старший) | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 003 00494 | Аппаратчик воздухоразделения | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 004 00495 | Аппаратчик воздухоразделения | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 005 00498 | Машинист компрессорных установок | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 006 00499 | Машинист компрессорных установок | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 007 00501 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 009 04246 | Машинист компрессорных установок | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 010 04247 | Машинист компрессорных установок | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Участок наполнения баллонов, обслуживания газовых и воз-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *душных сетей* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 00502 | Мастер участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002 00503 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 003а 00504 | Наполнитель баллонов | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да (В дни фактической занятости во вредных условиях труда) | Да (В дни фактической занятости во вредных условиях труда) | Нет | Да (В дни фактической занятости во вредных условиях труда) | Нет | Нет |
| 004а 00504 | Наполнитель баллонов | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да (В дни фактической занятости во вредных условиях труда) | Да (В дни фактической занятости во вредных условиях труда) | Нет | Да (В дни фактической занятости во вредных условиях труда) | Нет | Нет |
| | *Электрослужба* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 00505 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002а 00506 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 003а 00506 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Механослужба* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001а 00507А | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002а 00507А (001а | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00507А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003а 00507А (001а 00507А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 004а 00507А | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 005а 00507А (004а 00507А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 006а 00507А (004а 00507А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 007а 00508А | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 008а 00508А (007а 00508А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 009а 00508 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 010 00509 | Машинист крана (крановщик) | - | - | - | 3.2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 011 04837 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Хозгруппа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001а 00511 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002а 00511А | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 003а 00511А (002а 00511А) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 004 03831 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **10. ТЭРЦ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Участок капитального ремонта объектов ДП-1 (на период проведения ремонта ДП-1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 04914 | Старший мастер по ремонту оборудования | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 002 | Мастер по ремонту оборудова- | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04915А | ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 04915А (002 04915А) | Мастер по ремонту оборудования | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 004 04916А | Монтажник технологических трубопроводов | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 005 04916А (004 04916А) | Монтажник технологических трубопроводов | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 006 04916А (004 04916А) | Монтажник технологических трубопроводов | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 007 04916А | Монтажник технологических трубопроводов | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 008 04916А (007 04916А) | Монтажник технологических трубопроводов | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 009 04917А | Электросварщик ручной сварки | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 010 04917А (009 04917А) | Электросварщик ручной сварки | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 011 04917А (009 04917А) | Электросварщик ручной сварки | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 012 04917А | Электросварщик ручной сварки | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 013 04917А (012 04917А) | Электросварщик ручной сварки | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 014 04918 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | **19. Электроцех** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Производственно-техническое бюро* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 04889 | Начальник бюро | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002 04890 | Инженер 1 категории | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 003 | Инженер по подготовке произ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04891 | водства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **20. Управление** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Служба исполнительного директора по общим вопросам* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *База отдыха "Металлург"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 04893 | Рабочий зеленого строительства | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 020 04893 | Рабочий зеленого строительства | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 021 05052 | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 022 05070 | Уборщик территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 023 05070 | Уборщик территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 024 05089 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Служба главного инженера* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Отдел главного сварщика* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 05014 | Главный сварщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002 05015 | Главный специалист по сварке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 004 05017 | Ведущий инженер по сварке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 007 05020 | Техник по сварке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 006 05019 | Инженер по сварке 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Испытательная лаборатория* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 05021 | Начальник лаборатории | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002 05022 | Инженер-дефектоскопист 1 категории | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 003 05023 | Инженер-металловед | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 005 05025 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 006 05026 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 2 | - | 2 | 3.2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Управление капитального строительства и ремонтов* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Группа погрузочно-разгрузочных работ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005а | Стропальщик | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **25. ЦЛА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *1.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 02821 | Начальник центральной лаборатории автоматики | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002 02822 | Заместитель начальника центральной лаборатории автоматики | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Участок КИПиА агломерационного цеха* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 02163 | Мастер участка | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 002а 02164А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 003а 02164А (002а 02164А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 004а 02164А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 005а 02164А (004а 02164А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | *Участок КИПиА доменного цеха* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 02166 | Мастер участка | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 002а 02167А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 003а 02167А (002а 02167А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 004а 02167А (002а 02167А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 005а 02167А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 006а 02167А (005а | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02167А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007а 02167А (005а 02167А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 008 02168 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | *Участок КИПиА цеха №3* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 02169 | Мастер участка | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002а 02170А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 003а 02170А (002а 02170А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 004а 02170А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 005а 02170А (004а 02170А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Участок по ремонту приборов и монтажу систем КИП в основных металлургических цехах (1, 2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001а 02173А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 002а 02173А (001а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 003а 02173 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 004а 02173А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 005а 02173А (004а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 006а | Слесарь по контрольно- | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02173А | измерительным приборам и автоматике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007а 02173А (006а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 008а 02173А (006а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 009а 02173А (006а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 010а 02173А (006а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 011а 02173А (006а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 012а 02173А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 013а 02173А (012а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 014а 02173А (012а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 015а 02173А (012а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 016а 02173А (012а 02173А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 017 02174 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 018 02175 | Старший мастер | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 019 02530 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | автоматике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 04263 | Мастер участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 021 04976 | Мастер по ремонту оборудования | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| | *Группа теплотехнических и физико-технических измерений* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022а 02171А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 023а 02171А (022а 02171А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 024а 02171А (022а 02171А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 025а 02171А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 026а 02171А (025а 02171А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 027а 02171А (025а 02171А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 028а 02171А (025а 02171А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 029а 02171 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Изотопная лаборатория* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 02181 | Начальник лаборатории | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| | *Участок обслуживания радиационного оборудования в основных металлургических цехах: доменном и агломерационном* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 02177 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 02178 | Мастер участка | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 005 03656 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 006 03658 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 007 03659 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 008 03660 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 009 03661 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 010 03662 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 011 03663 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 012 03665 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| | *Служба радиационной безопасности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 02180 | Дозиметрист | 3.3 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| | *Лаборатория автоматизации* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 02185 | Ведущий инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 003 02186 | Ведущий инженер-электроник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 004 02187 | Инженер-электроник 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 005 02188 | Планиметрист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 007 04262 | Инженер по подготовке производства 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Участок КИП и А ТЭЦ-ПВС* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 02190 | Старший мастер по ремонту оборудования котельного, турбинного, парогазотурбинного | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 02191 | Мастер по ремонту оборудования котельного, турбинного, парогазотурбинного | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 003а 02192А | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 004а 02192А (003а 02192А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 005а 02192А (003а 02192А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 006а 02192А (003а 02192А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 007а 02192А | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 008а 02192А (007а 02192А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 009а 02192А (007а 02192А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 010а 02192А (007а 02192А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 011а 02192А | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 012а 02192А (011а 02192А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| *Участок КИПиА №6, №17, №19, участок кузнечно-сварочных работ, литейного участка РМЦ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 02193 | Мастер участка | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 002а | Слесарь по контрольно- | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02194А | измерительным приборам и автоматике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003а 02194А (002а 02194А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 004а 02194А (002а 02194А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 005а 02194А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 006а 02194А (005а 02194А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 007а 02194А (005а 02194А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | *Общецеховый персонал* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006а 02176 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 007а 02176 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 008 03850 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 28.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Заместитель главного инженера по производству | | Федоренко Д.В. | 15.12.17 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заместитель главного инженера по ПБ и ОТ | | Титов В.В. | 15.12.17 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
| Начальник УТиП | | Харитонова Н.Н. | 15.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Председатель профкома | | Кругляков А.Л. | 14.12.17 |

| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
|---|---|---|---|
| Начальник аглоцеха | | Шкуратов И.А. | 13.12.17 |
| Начальник цеха № 3 | | Серебренников М.И. | 13.12.17 |
| Начальник цеха № 10 | | Селиверстов В.В. | 13.12.17 |
| Начальник цеха № 19 | | Раковский И.В. | 13.12.17 |
| Директор базы отдыха «Металлург» | | Минаев И.Н. | 13.12.17 |
| Главный сварщик | | Каменов А.В. | 13.12.17 |
| Начальник управления | | Сосюра А.В. | 13.12.17 |
| Начальник ЦЛА | | Кудрявцев Н.А. | 13.12.17 |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
|---|---|---|---|
| 2019 | | Чекулаева Л.А. | 28.11.2017 |

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Тулачермет"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***01. Аглоцех*** | | | | | |
| *Технологическая персонал* | | | | | |
| 009а 00231А. Машинист вагоноопрокидывателя | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| *Рудоразмораживающая установка* | | | | | |
| 001а 00361. Газовщик | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 002а 00361А. Газовщик | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| *Хозгруппа* | | | | | |
| 004 00257. Уборщик производственных и служебных помещений | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| ***03. Кислородный цех*** | | | | | |
| *1.* | | | | | |
| *Участок воздухоразделительных установок и компрессии* | | | | | |
| 002 00493. Аппаратчик воздухоразделения (старший) | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 003 00494. Аппаратчик воздухоразделения | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 004 00495. Аппаратчик воздухоразделения | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 005 00498. Машинист компрессорных установок | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 006 00499. Машинист компрессорных установок | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 009 04246. Машинист компрес- | Шум: Применение средств индивиду- | Снижение вредного фактора | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| сорных установок | альной защиты органов слуха | | | | |
| 010 04247. Машинист компрессорных установок | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| *Участок наполнения баллонов, обслуживания газовых и воздушных сетей* | | | | | |
| 003а 00504. Наполнитель баллонов | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| 004а 00504. Наполнитель баллонов | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| *Электрослужба* | | | | | |
| 001 00505. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 002а 00506. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 003а 00506. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| *Механослужба* | | | | | |
| 001а 00507А. Слесарь-ремонтник | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 004а 00507А. Слесарь-ремонтник | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 007а 00508А. Электрогазосварщик | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты. Использовать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 009а 00508. Электрогазосварщик | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты. Использовать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 010 00509. Машинист крана (крановщик) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 011 04837. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| *Хозгруппа* | | | | | |
| ***10. ТЭРЦ*** | | | | | |
| *Участок капитального ремонта объектов ДП-1 (на период проведения ремонта ДП-1)* | | | | | |
| 001 04914. Старший мастер по ремонту оборудования | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| 002 04915А. Мастер по ремонту оборудования | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| 004 04916А. Монтажник технологических трубопроводов | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 007 04916А. Монтажник технологических трубопроводов | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 009 04917А. Электросварщик ручной сварки | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | УФ-излучение: Использовать средства | Снижение уровня воздействия | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | индивидуальной защиты. Использовать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды | вредного фактора | | | |
| 012 04917А. Электросварщик ручной сварки | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты. Использовать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 014 04918. Электрогазосварщик | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты. Использовать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| ***20. Управление*** | | | | | |
| *Служба главного инженера* | | | | | |
| *Отдел главного сварщика* | | | | | |
| *Испытательная лаборатория* | | | | | |
| 002 05022. Инженер-дефектоскопист 1 категории | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 005 05025. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 006 05026. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рацио- | Снижение воздействия фак- | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | нальные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | тора | | | |
| *Управление капитального строительства и ремонтов* | | | | | |
| *Группа погрузочно-разгрузочных работ* | | | | | |
| ***25. ЦЛА*** | | | | | |
| *1.* | | | | | |
| *Участок КИПиА агломерационного цеха* | | | | | |
| 001 02163. Мастер участка | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 002а 02164А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 004а 02164А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| *Участок КИПиА доменного цеха* | | | | | |
| 001 02166. Мастер участка | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 002а 02167А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защи- | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ты органов дыхания | | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 005а 02167А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 008 02168. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| *Участок КИПиА цеха №3* | | | | | |
| 001 02169. Мастер участка | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 002а 02170А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 004а 02170А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| *Участок по ремонту приборов и монтажу систем КИП в основных металлургических цехах (1, 2)* | | | | | |
| 001а 02173А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защи- | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ты органов дыхания | | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 003а 02173. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 004а 02173А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 006а 02173А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 012а 02173А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 017 02174. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты. Использовать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 018 02175. Старший мастер | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 021 04976. Мастер по ремонту оборудования | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| *Изотопная лаборатория* | | | | | |
| 001 02181. Начальник лаборатории | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| *Участок обслуживания радиационного оборудования в основных металлургических цехах: доменном и агломерационном* | | | | | |
| 002 02177. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 003 02178. Мастер участка | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 005 03656. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 006 03658. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 007 03659. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 008 03660. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 009 03661. Слесарь по кон- | Химический: Организовать рациональ- | Уменьшение времени контак- | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| трольно-измерительным приборам и автоматике | ные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | та с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 010 03662. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 011 03663. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 012 03665. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| *Служба радиационной безопасности* | | | | | |
| 013 02180. Дозиметрист | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| *Лаборатория автоматизации* | | | | | |
| *Участок КИП и А ТЭЦ-ПВС* | | | | | |
| 001 02190. Старший мастер по ремонту оборудования котельного, турбинного, парогазотурбинного | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 002 02191. Мастер по ремонту оборудования котельного, тур- | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| бинного, парогазотурбинного | | | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 003а 02192А. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 007а 02192А. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| 011а 02192А. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты | Снижение воздействия фактора | | | |
| *Участок КИПиА №6, №17, №19, участок кузнечно-сварочных работ, литейного участка РМЦ* | | | | | |
| 001 02193. Мастер участка | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 002а 02194А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |
| 005а 02194А. Слесарь по контрольно-измерительным прибо- | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| рам и автоматике | | | | | |
| *Общецеховый персонал* | | | | | |

Дата составления: 28.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Заместитель главного инженера по производству | | Федоренко Д.В. | 15.12.17 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заместитель главного инженера по ПБ и ОТ | | Титов В.В. | 15.12.17 |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
| Начальник УТиП | | Харитонова Н.Н. | 15.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Председатель профкома | | Кругляков А.Л. | 14.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник аглоцеха | | Шкуратов И.А. | 13.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник цеха № 3 | | Серебренников М.И. | 13.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник цеха № 10 | | Селиверстов В.В. | 13.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник цеха № 19 | | Раковский И.В. | 13.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Директор базы отдыха «Металлург» | | Минаев И.Н. | 13.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Главный сварщик | | Каменов А.В. | 13.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник управления | | Сосюра А.В. | 13.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник ЦЛА | | Кудрявцев Н.А. | 13.12.17 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2019 | | Чекулаева Л.А. | 28.11.18 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |